

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2021 год по границам территориальных зон деятельности ООО "Сетьсервис", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.**

№ п/п	Населенный пункт	Объект	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
1	2	3	5	6	7	8
1	г. Чебоксары	ТП-3 "Лидер"	01,08 2021.01.20	02,24 2021.01.20	Повреждение силового трансформатора в ТП-2 "Лидер" секция 1	Проведен осмотр ТП-2 "Лидер", ТП-3 "Лидер". Переключение ТП-3 "Лидер" на Ввод №2. Ремонт силового трансформатора.
2	г. Чебоксары	ТП-803 "Монолитстрой"	08,36 2021.05.07	09,35 2021.05.07	Повреждение КЛ-0,4 кВ строительной площадки, отключение РП-40 яч.16	Проведен осмотр ТП-803 "Монолитстрой". Переключение ТП-803 "Монолитстрой" на Ввод №1.
3	г. Чебоксары	ТП-9 "Лидер"	03,50 2021.05.16	05,00 2021.05.16	Повреждение КЛ-10 кВ от ПС "Кировская" до РТП-1 "Лидер" секция 1.	Проведен осмотр РТП-1 "Лидер", ТП-9 "Лидер". Переключение ТП-9 "Лидер" на Ввод №1. Ремонт КЛ-10 кВ.
4	г. Чебоксары	ТП-801 "ИСКО-Ч", ТП-802 "ИСКО-Ч"	19,45 2021.07.27	21,05 2021.07.27	Повреждение КЛ-10 кВ от РП-40 до ТП-801 "ИСКО-Ч", секция 1.	Проведен осмотр ТП-801 "ИСКО-Ч", ТП-802 "ИСКО-Ч". Переключение ТП-801 "ИСКО-Ч", ТП-802 "ИСКО-Ч" на Ввод №2. Ремонт КЛ-10 кВ.
5	г. Новочебоксарск	ТП-8, ЦРП-1, ТП-7, ТП-10 "ДСК"	10,10 2021.11.05	14,05 2021.11.05	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-8 "ДСК" до ЦРП-1 "ДСК"	Проведен осмотр ТП-8"ДСК". Переключение ТП-8"ДСК" на резервный ввод. Ремонт КЛ-10 кВ.
6	г. Чебоксары	ТП-9 "Лидер"	18,47 2021.11.08	19,26 2021.11.08	Повреждение КЛ-10 кВ от РТП-1 "Лидер" до ТП-2 "Лидер", 2 секция	Проведен осмотр ТП-9"Лидер". Переключение ТП-9 "Лидер" на Ввод №1. Ремонт КЛ-10 кВ.